

Diskbänksinsats

Upptäck läckan i tid!

FÖRE...



...EFTER



Före installationen

Ett mycket vanligt 60 cm:s bänkskåp under en diskbänk.

- I bakre delen finns en fördjupning, där rör och slangar går ner i bjälklaget.
- För att dölja eländet brukar allt gömmas bakom en skiva.
- Ett vattenläckage är omöjligt att upptäcka i tid.
- Inredning och annat byggnadsmaterial suger åt sig vattnet.
- Vattenskadan syns först när träet är mättat.

En fukt-, mögel- eller vattenskada kostar dig pengar och besvär.

I värsta fall också hälsoproblem.

Efter installationen

Samma bänkskåp.

- Skivan framför rören har avlägsnats, fördjupningen har byggts över och en diskbänksinsats (B60) har lagts in.
- Ett speciellt tätningband och tätningssmassa har använts för att täta runt rör och slangar.
- Redan de första läckagedropparna kan nu upptäckas på skåpbotten eller på golvet framför bänkskåpet.

Skåpet är vattensäkert och risken minimerad.

På köpet har man fått en snygg och fräsch skåpbotten, som är helt slät och mycket enkel att hålla ren.

Vattensäkert  **kök**
www.vattensakra.nu